




Drift - og vedligeholdelsesvejledning



Temperatur / fugt

Produkterne skal opbevares tørt og varmt. Produkterne er klar til montage efter akklimatisering et par dage i det rum de skal monteres i, som skal være tørt og opvarmet til stuetemperatur, dvs. ca. 18-20 grader samt have en luftfugtighed på 40-60%. Dette er for at undgå, at produkterne ændrer form.

Montage

Der henvises til Vesterby Trætekniks montagevejledning som forefindes på vores hjemmeside www.vesterbypaneler.dk

UV-Lys

Direkte sollys kan påvirke overfladerne på produktet, da kerne og finér er fremstillet af organisk materiale.

Rengøring / vedligeholdelse

Produkterne kan skånsomt rengøres ved forsigtig støvsugning og efter behov, rengøres med en hårdt opvredet klud med almindelig miljøvenligt rengøringsmiddel dvs. uden ammoniak, slibemiddel og lignende og derefter eftertørring med en ren tør klud. Undgå længere tids påvirkning af vand eller andre væsker på overfladerne. Spildte væsker bør straks tørres bort. Endvidere frarådes rengøring af nylakerede overflader idet disse først er fuldt udhærdede efter 3-4 uger.

Reklamation

Er der mod forventning skader på den leverede vare, skal der straks rettes henvendelse til Vesterby Træteknik A/S. Skader eller afvigelser på tolerance på allerede monterede produkter afvises.